



REPORTE ENTREGA DE VEHICULO



PARA:	OVE
E-MAIL:	gabrielpa2010@hotmail.com ; ismaelc0319@hotmail.com ; isaacv02@outlook.com ; dannyvega1976@gmail.com ; osgonzalez233950@gmail.com ; gsaldana682@gmail.com
ATENCIÓN:	Dr. William Mejía we.mejia@gmail.com ; Lic. Carla Barata carla.barata@fqml.com ; Dr. Alvaro Sanclemente alvaro.sanclemente@internationalsos.com ; Dra. Katherine Anguizola katherine.anguizola@fqml.com ; Lic. Natalia Duque natalia.duque@fqml.com

NOTA: Por razones de seguridad el motor debe de estar frio para minimizar el riesgo de lesión al personal que realiza la inspección.

SIEMPRE asegurese que el FRENO DE MANO / EMERGENCIA este ACTIVADO antes de cualquier inspección externa del vehiculo sea realizada y asegurese que al momento de la inspección esta sea realizada en un terreno nivelado para evitar cualquier desnivel en los liquidos que deben de ser revisados o que el vehiculo se pueda mover durante la inspección.

ENTREGA DE:	<u>gabriel gonzalez</u>	ENTREGA A:	<u>Juan Rivera</u>
FECHA INICIO ROTACIÓN:	<u>21/11/2018</u>	FECHA FIN DE ROTACIÓN	<u>28/11/2018</u>
LUGAR:	<u>Punta Rincon</u>		
VEHICULO:	<u>LV066</u>	PLACA:	<u></u>
KILOMETRAJE INICIAL:	<u>63864</u>	KILOMETRAJE FINAL:	<u>63934</u>

INSPECCIÓN	SI	NO	COMENTARIOS
El motor del vehiculo está frio durante la inspección	x		
El exterior del vehiculo no tiene signos de daños en las latas, luces del vehiculo, luces de emergencia y espejos laterales	x		solo en la lata
Todos los vidrios estan libres de grietas o signos de daños	x		
El vehiculo se encuentra limpio tanto en el interior como en el exterior	x		
Todas las llantas del vehiculo se encuentran con la presión adecuada	x		
No hay signos de fuga de liquidos (aceite, hidraulico, agua) debajo del vehiculo	x		
Cada uno de los siguientes niveles de liquidos fueron revisados y están en los niveles adecuados:	x		
Nivel de liquido del radiador	x		
Nivel de aceite del motor	x		
Nivel de liquido del limpiavidrios	x		
Nivel de liquido de frenos	x		
Nivel de liquido de dirección asistida / hidraulica	x		
Nivel de agua de electrolitos de la bateria	x		

El funcionamiento de los siguientes items ha sido revisado y está en completo y adecuado funcionamiento	x		
Luces de freno	x		
Indicadores de panel de comando	x		
Luces y alarma de reversa	x		
Luces frontales bajas	x		
Luces frontales altas	x		
Luces de emergencia (si aplica)	x		
Sirena de emergencia (si aplica)	x		
Pito del vehiculo	x		
Radio de comunicación	x		
Plumilla parabrisas frontal	x		
Plumilla parabrisas trasero (si aplica)			
Freno de mano/emergencia	x		
El vehiculo tiene por lo menos 2/3 de combustible	x		
El interior del vehiculo esta limpio sin daños en las paredes, techo o piso	x		
La camilla del vehiculo está limpia y completamente funcional	x		
Los puntos de anclaje y la manija de liberación de la camilla están en buen estado y funcionales	x		
Las luces internas funcionan correctamente	x		
El extintor del vehiculo está vigente, sellado y asegurado	x		

FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Febrero
FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN	
PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	66000
KM:	FECHA: 5000

SEGUIMIENTO VEHICULO EN MANTENIMIENTO: (fecha de seguimiento, estatus, fecha probable de entrega)	Se solicita cambio de aceite para ambulancia ford ya que por tiempo en el taller no cumplio con tiempo del kilometraje para cambio de aceite alos 66000 km
---	--

FECHA ULTIMA LIMPIEZA EXTERNA:	todos los dias de rrotacion
FECHA ULTIMA LIMPIEZA INTERNA:	todos los dias de rrotacion

REUNIONES ASISTIDAS DURATE LA ROTACIÓN
FECHA: 21/11/2018 PRESIDIDA POR: Jue, Dr. Valenzuela y Dr. Erik Ortega
LUGAR: Clinica Cobre
IDENTIFICAR ACCIONES RESULTANTES DE ESTAS REUNIONES QUE AFECTEN A ISOS/AMPSA O SUS ACTIVIDADES:

ASUNTOS PENDIENTES:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:	Se solicita estacionamiento para ambulancia ford serca de cuartos de descanso ya que los que existen son muy pequeños para la ambulancia ford lo cual esta quedando en clinica punta rrincon muy lejos de los cuartos, verificar filtracion de tierra ala cabina trasera de ambulancia ya que esta contaminando utencilios de emergencias
-------------------------------------	---

ANEXO FOTOGRAFICO



NOMBRE Y FIRMA OVE SALIENTE: _____

NOMBRE Y FIRMA OVE ENTRANTE: _____